

赤峰九联煤化有限责任公司

2021 年第二季度安全生产履职情况报告

赤峰市应急管理局：

根据《赤峰市应急管理局关于化工（危险化学品）企业建立实施主要负责人安全承诺、定期报告履职及企业安全风险管控的函》（赤应急函〔2021〕5号）的要求，现将第二季度安全生产履职情况报告如下：

一、建立健全安全生产责任制

1. 组织召开安全生产委员会会议，对第一季度安全生产工作进行总结，并对第二季度安全生产工作进行安排部署。
2. 组织开展安全生产许可证换证工作，对照法律法规要求，及时完善相关资料，确保了安全生产许可证及时延续，现已顺利完成了换证工作。
3. 组织对公司现有安全生产情况、危险有害因素、重大危险源等方面进行安全生产现状评价，并对现状评价过程中发现的各类问题及时进行整改。

二、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

1. 依照法律法规的要求，结合安全生产许可证换证工作，对公司现有安全生产管理制度进行梳理，对相关制度进行了修订完善。
2. 在煤气新鼓风机投入使用前，及时组织制定了操作规

程，并进行培训，确保操作安全。

三、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

根据公司安全培训计划，开展安全生产教育和培训。

1. 组织公司中层以上管理人员学习新《安全生产法》、《刑法修正案》（十一）、《关于加强专业安全管理有效预防危险化学品重特大事故的指导意见》等安全生产相关法律法规。

2. 由安全处对公司特种作业岗位人员进行梳理，并对将要到期作业人员提前安排参加培训，确保特种作业人员全部持证上岗，第二季度共组织特种作业人员 46 人次参加培训取证。

四、保证本单位安全生产投入的有效实施

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的文件要求，制定了安全投入保障制度和安全生产费用使用计划，确保安全生产费用足额提取，使用到位。

五、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1. 认真组织开展综合检查、季节性检查、节前检查等一系列检查。结合我公司实际，组织各车间和相关处室开展隐患排查，查出的隐患，立即整改，不能整改的按“五定”原则落实整改，以减少和预防事故的发生。第二季度共检查 3

次，发现隐患 162 条，已全部整改完毕，整改率 100%。

2. 对新入厂的 23 名员工依据《生产经营单位安全培训规定》的要求，进行三级安全生产培训教育，并进行了考核，考核合格后方可上岗。

六、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

1. 为规范生产安全事故应急预案管理，迅速有效处置生产安全事故，根据公司实际情况，对火灾爆炸、中毒、爆炸、高温灼烫等危险源点，进行危险性分析，组织修订了公司综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案，目前已在市应急局完成了备案工作。

2. 6月 23 日在公司重大危险源罐区组织开展了 2021 年危险化学品泄漏火灾事故应急演练，切实提高应急逃生能力、应急处理能力和应急救援能力，并对演练过程中发现的问题及时进行了整改。

七、及时、如实报告生产安全事故

第二季度公司生产正常，未发生生产安全事故。

赤峰九联煤化有限责任公司

主要负责人：

2021 年 7 月 5 日